



CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ, a.s.
Akreditovaná zkušebna akustiky č. 1007.5

102 21 Praha 10 - Hostivice, Pražská 16/810



tel. 271750450
281017111
fax 271751128

Arch. číslo: 430-1619/03

Č. zakázky: 43 03 49

Počet stran: 8

Počet výtisků: 3

Č. výtisku:

1



PROTOKOL O ZKOUŠCE

č. 1370

Předmět zkoušky:

MĚŘENÍ VZDUCHOVÉ NEPRŮVZUČNOSTI PODLE ČSN EN ISO 140-3

Dvoukřídlé ocelové dveře

Objednávka:

Greif – akustika s.r.o.

Kubíkova 12

182 00 Praha 8 - Kobylisy



Vedečí zkoušky: Ing. Jindřich Schwarz CSc

Datum vystavzení: 12. listopadu 2003

Razitko a podpis:

(J. Schwarz)

1. Zadání zkoušky

Vzduchová neprůzvučnost dvoukřídlých ocelových protipožárních dveří. Měření v laboratorních podmínkách bez vedlejších cest šíření zvuku podle ČSN EN ISO 140-3.

Objednávka č.: Z03144 ze dne 9.10.2003

Objednatel : Greif – akustika s.r.o.

Kubíkova 12

182 00 Praha 8 - Kobylisy

Výrobce vzorku: Greif – akustika s.r.o.

2. Místo a datum zkoušky

Centrum stavebního inženýrství a.s. – zkušebna akustiky

Zkušební laboratoř č. 1007.5, akreditovaná ČIA

Pražská 16, 102 21 Praha 10 Hostivice

Zkušební místnosti : K1 (vyslaci) a K2 (přijímací)

Datum příjmu vzorku : 23. 10. 2003

Datum instalace vzorku : 29. 10. 2003

Datum provedení zkoušky: 31. 10. 2003

3. Zkoušené konstrukce

Údaje o složení vzorku byly převzaty z podkladů výrobce. Uvedené hmotnosti vzorku (nebo jeho části) nejsou součástí skreditované zkoušky. Slouží pro kontrolní a dokumentační účely a mají pouze informativní charakter.

Ev.č. OK-562 Dvoukřídlé ocelové dveře

Popis: Zárubeň ocelová, z profilu U 140 – rozměr 2628 mm × 2712 mm

Dveře dvoukřídlé, oboustranně ocelové 2450 mm × 2550 mm, z plechu tl. 2 mm.

Výplň z minerální plsti a desky ČE: IRIS. Labyrintový systém těsnění na křídlech.

Zkušební plocha: 2,56 m × 2,71 m = 6,93 m²

Plošná hmotnost: -

4. Odběr a příprava vzorku, způsob montáže

Vzorky dveří se záruční dodal objednatel zkoušky. Při přejímce vzorku byla provedena vizuální kontrola typu výrobku dle předložené specifikace. Dveře byly vyrobeny stanovenou technologií v požadovaném rozsahu. Montáž do měřicího otvoru provedli zaměstnanci objednatele pod dohledem vedoucího zkoušky. Dveře byly vestavěny do měřicího otvoru opatřeného dozdvíkem z plivých cívek tl. 290 mm s výpenocementovou omítkou 15 mm. Zárubeň dveří byla zadělena do ostění.

5. Použitá zkušební metoda

Měření bylo prováděno v laboratorních podmínkách bez vedlejších cest šíření zvuku, v dízvukových místnostech zkušebny akustiky ČSIA s.r.o. v Praze. Zvuková izolace byla měřena ve formě vzduchové neprůzvučnosti podle ČSN EN ISO 140-3.

Vyhodnocení výsledků měření bylo provedeno podle normy ČSN EN ISO 717-1. Hlavním výsledkem zkoušky, který se objektivně vztahuje k měřené konstrukci je vážená neprůzvučnost R_w .

Sovisející normy a předpisy:

- [1] ČSN EN ISO 140-3 Akustika. Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách:
Část 3: Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí. (ISO 140-3:1995).
- [2] ČSN ISO 354 Akustika. Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti. (ISO 354:1985).
- [3] ČSN EN ISO 717-1 Akustika. Hlavnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách:
Část 1: Vzduchova neprůzvučnost. (ISO 717-1:1996).
- [4] ČSN EN 20140-2 Akustika. Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách:
Část 2: Určení, ověření a aplikace přesných údajů. (ISO 140-2:1991).
- [5] ČSN 73 0532 Akustika. Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků. Požadavky. (březen 2000).

Popis zkoušky

Zkoušená konstrukce byla instalována ve zkoušebním otvoru mezi vysilací a přijímací dízvukovou místností stanoveným technologickým postupem, včetně povrchových úprav. Vzduchova neprůzvučnost je vyjádřena *neprůzvučností R*, která se určí ze vztahu:

$$R = L_1 - L_2 + 10 \log S/A$$

kde: L_1 je průměrná hladina akustického tlaku ve vysilaci místnosti, dB

L_2 průměrná hladina akustického tlaku v přijímací místnosti, dB

S plocha zkoušené dělící konstrukce, m^2

A ekvivalentní pohltivá plocha v přijímací místnosti, m^2

Určí se ze změřené doby dozvuku podle vztahu

$$A = 0,16 VT$$

V objem přijímací místnosti, m^3

T doba dízvuku přijímací místnosti, s

Podstatou zkoušky je měření rozdílu hladin akustického tlaku ve vysilaci a přijímaci místnosti, při zdroji zvuku využívajícího širokopásmový šumový signál. Pohltivost v přijímací místnosti se zohledňuje korekčním členem $10\log S/A$, který byl stanoven z měření doby dozvuku v přijímací místnosti. Měření se provádělo v laboratorních podmínkách podle ČSN EN ISO 140-3 v třetinoctávových kmitočtových pasmech v rozsahu od 100 Hz do 5000 Hz. Změřené, kmitočtově závislé hodnoty *neprůzvučnosti R*, byly porovnány s hodnotami *směrné krvíky*, definované v ČSN EN ISO 717-1. Výsledkem vyhodnocení je jednočíselná včleněna – *vážená neprůzvučnost R_w*.

Dále byly určeny faktory přizpůsobení spektru (C, C_w), které podle typu spektra zdroje hluku v reálných podmínkách lze přičítat k hodnotě R_w . Hodnota C představuje faktor pro různový šum vážený funkci A, který zhruba odpovídá spektru hluku při činnostech v bytě nebo dopravnímu hluku na dálnicích. Faktor C_w se vztahuje k váženému spektru dopravního hluku ve městech a okolích. Uvedené faktory (C, C_w) se uvažují současně s veličinou R_w a platí pro základní kmitočtový rozsah 100 až 3150 Hz. Jako doplňkové byly dále určeny faktory přizpůsobení spektru pro rozšířený kmitočtový rozsah $C_{100-5000}$ a $C_{w,100-5000}$, které jsou vztaheny ke kmitočtovému rozsahu 100 až 5000 Hz. Podrobnější popis a způsob použití faktori je uveden v ČSN EN ISO 717-1, příloha A a B.

§. Použité přístroje

- laboratorní měřicí ustředna zkoušebny akustiky
- měřicí mikrofony B&K 4166, v.č. 1011826 a 1011828
- akustický kalibrátor B&K 4230, v.č. 597721

Zpracování a vyhodnocení výsledků bylo provedeno na počítači. Zvukonéměření zařízení splňuje požadavky na přesnost měření dle ČSN IEC 651, ČSN EN 60804 a ČSN EN 61260. Metrologická správnost a rávaznost je doložena příslušnou dokumentací uloženou v archivu zkušebny.

7. Normativní požadavky

Normativní požadavky na vzduchovou neprůzvučnost vnitřních dělicích konstrukcí a dveří v obytných a občanských budovách jsou stanoveny ve formě vážených hodnot a jsou obsaženy v ČSN 73 0532. Hodnocení výsledků zkoušky není předmětem tohoto protokolu.

8. Výsledky zkoušky

Výsledky akreditované zkoušky jsou v numerické a grafické podobě uvedeny v příloze v měřicích zánamech č. OK-562. Přehledně jsou výsledky uvedeny v tabulce 1.

Tab. 1. Výsledky vyhodnocení vzduchové neprůzvučnosti podle ČSN EN ISO 717-1.

Evidenceční číslo záznamu	Měřená konstrukce	Vážená neprůzvučnost $R_w(C\cdot C_u)$ [dB]
OK-562	Dvoukřídlé ocelové dveře	-29 (-7, -7)

9. Nejistota měření

V souladu s ČSN EN 20140-2 se pro výjádření přesnosti měření v laboratorních podmínkách pětadvaceté používá pojem opakovatelnost a reprodukovatelnost. Ukazatelem opakovatelnosti a reprodukovatelnosti jsou hodnoty, pod nimiž s pravděpodobností 95% budou ležet absolutní hodnoty rozdílu dvou opakovanych výsledků zkousek, provedených za stanovených podmínek opakovatelnosti nebo reprodukovatelnosti.

Písemnos: zkušební metody vyhovuje požadavkům stanoveným v ČSN EN 20140-2, příloha A. U výsledních jednočíselných veličin R_w opakovatelnost obvykle nepřesahuje 1 dB a reprodukovatelnost 2 dB. Opakovatelnost a reprodukovatelnost výsledků zvukové izolačních měření byla ověřena mezi laboratorní srovnávací zkouškou, v rámci evropského projektu Phare GTAF v roce 1997.

10. Prohlášení zkušebny

Výsledky zkoušky se týkají pouze uvedeného předmětu zkoušky. Pokud bylo prováděno porovnání naměřených hodnot s hodnotami požadavkovými, bylo prováděno mimo rámec akreditace. Protokol o zkoušce nelze považovat za schválení nebo certifikaci výrobku (např. ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky).

Bez písemného souhlasu zkušebního laboratoře se nesmí protokol o zkoušce reprodukovat jinak než celý. Při odkazech na výsledky zkousek je objednatel povinen uvést „Zkoušeno akreditovanou zkušební laboratoří č. 1007.5 - Zkušebna akustiky - Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha“.

Protokol obsahuje lze podat stížnost do šesti měsíců od jeho převzetí zápisníkem. Námitky a stížnosti se podávají písemně.

Zkušebna:

CENTRUM stavebního inženýrství a.s. – zkušebna akustiky
Zkušebna: laboratoř č. 1007.5, akreditovaná ČIA
Františká 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař
tel. 271750450, 281017111
fax 271751128

Míření provedl:

Vladimír Strakatý

Vedoucí zkoušky:

Ing. Miroslav Meller CSc



Cohesia
stavebnictví a.s.
Pražská 18, 102 21 Praha 10
IČ: 45274860, DIČ: 010-45274860
(43)

VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST PODLE ISO 140-3

Laboratorní měření vzduchové neprůzvucnosti stavebních konstrukcí

Výrobek: Dvoukřídlé ocelové dveře

Popis vzorku: Ocelová zárubeň z profilu U 140 - rozměr 2628x2712 mm.

Dveře dvoukřídlé, oboustranně ocelové 2450x2550 mm, z plechu tl. 2 mm.

Výplň z minerální plsti a desky CETRIS. Labyrintový systém těsnění na křídlech.

Dveře byly vestavěny do měřicího otvoru s dozdívkou z plných cihel tl. 290 mm s vápenocementovou omítkou 15 mm.

Výrobce a objenatel: Greif - akustika s.r.o. - Kubíkova 12, Praha 8

Zkušební místo: K1->K2

Zkušební plocha: 6.93 m²

Plošná hmotnost:


Teplota vzduchu: 17.6 °C

Relativní vlhkost: 54 %

Objem vys. místo: 98.69 m³

Objem přij. místo: 82.75 m³

Kmitočet Hz	R (1/3) dB
50	-----
63	-----
80	-----
100	26.1
125	32.3
160	34.8
200	37.7
250	39.2
315	41.5
400	43.8
500	44.5
630	45.1
800	47.9
1000	51.0
1250	52.4
1600	53.1
2000	56.9
2500	57.8
3150	60.7
4000	62.9
5000	59.5



VYHODNOCENÍ PODLE ISO 717-1: Vážená neprůzvucnost a faktory přizpůsobení spektru

Rw (C;Ctr) = 49 (-2;-7) dB

C 100-5000 = -1 dB; Ctr,100-5000 = -7 dB

Evidenční číslo: OK-562
Datum montáže: 29. 10. 2003
Datum zkoušky: 31. 10. 2003

Centrum stavebního inženýrství a.s. - zkušebna akustiky
Zkušební laboratoř č. 1007.5, akreditovaná ČIA
Pražská 16, Praha 10 - Hostivař

CSI a.s. Praha
divize AKUSTIKA

Evidence: OK-562
Datum: 31.10.2003

VZDUCHOVA NEPRUZVUCNOST PODLE ISO 140-3

Výrobek: Dvoukridle ocelové dvere
Výrobce: Greif-akustika s.r.o. - Kubikova 12 - Praha 8

Zkusební komory	K1 → K2
Zkusební plocha	6,93 m ²
Objem vysílacího prostoru K1	98,69 m ³
Objem přijímacího prostoru K2	82,75 m ³
Plošná hmotnost	640 kg/m ²
Teplota vzduchu	17,6 °C
Relativní vlhkost	54 %
Datum montáže vzorku	29.10.2003

Popis:

NAMERENÉ HODNOTY:

Pesmo [Hz]	T [s]	L1 [dB]	L2 [dB]	R [dB]	odch. SK [dB]
100	2,47	86,5	61,5	26,5	-3,9
125	2,63	85,6	54,8	32,5	-0,7
160	2,97	87,4	54,4	34,8	-1,2
200	3,13	89,7	54,1	37,7	-1,3
250	3,13	89,9	52,8	39,2	-2,8
315	3,07	90,2	50,8	41,5	-3,5
400	3,35	91,0	49,5	43,8	-4,2
500	2,94	92,0	49,4	44,5	-4,5
630	2,92	91,0	47,7	45,1	-4,9
800	2,98	91,0	45,0	47,9	-3,1
1000	2,93	92,9	43,8	51,0	-1,0
1250	2,87	92,6	42,0	52,4	-0,6
1600	2,67	91,6	40,0	53,1	0,1
2000	2,38	91,4	35,5	55,3	3,9
2500	2,15	91,3	34,0	57,8	4,8
3150	1,95	88,8	28,2	60,7	7,7
4000	1,68	91,7	28,2	62,9	0,0
5000	1,43	90,6	29,8	59,5	0,0

VÝHODNOCENÍ PODLE ISO 717-1:

Vazena nepruzvucnosť:

Faktory prizposobení spektru 100-3150 Hz

Faktory prizposobení spektru 100-2000 Hz


Strední hodnota nepriznivých:

Rw = 49 dB
G;Ctr = -2 ; -7 dB
G;Ctr = -1 ; -7 dB
= 1,98 dB

Meril: V.Strakaty

Schvalil:




718

CSI a.s. Praha
divize AKUSTIKA

Evidence: OK-562
Datum: 31.10.2003

STANDARDNA A ROZSTRENA NEJISTOTA MERENI PODLE EAL-623 a EAL-R2
PRO VZDUCHOVOU NEPRUZVUCNOST PODLE ISO 140-3

Výrobek: Dvoukříidle ocelové dveře

Výrobce: Greif-akustika s.r.o. - Kubíkova 12 - Praha 8

Zkusební komory	K1 → K2
Zkusební plocha	6,93 m ²
Objem využitelného prostoru K1	98,69 m ³
Objem počítaného prostoru K2	82,75 m ³
Plošná hustota	540 kg/m ²
Teplota vzduchu	17,6 °C
Relativní vlhkost	54 %
Datum montáže vzorku	29.10.2003

Popis:

NEJISTOTY A VYSKY TYPU MERENI

Pásma [Hz]	Standardní nejistoty merení			Rozšířené (95%)	
	$\sigma(A)$ [dB]	$\sigma(B)$ [dB]	$\sigma(A+B)$ [dB]	$R(A)$	$R(B)$
100	± 7	0,4	± 7	± 2	± 4
125	± 9	0,4	± 9	± 3	± 6
160	± 7	0,4	± 7	± 4	± 5
200	± 3	0,4	± 4	± 2	± 3
250	0,9	0,4	1,0	39,2	± 0
315	0,7	0,4	0,8	41,5	± 7
400	0,8	0,4	0,9	43,3	± 8
500	0,7	0,4	0,8	44,6	± 6
630	0,8	0,4	0,9	45,1	± 8
800	0,6	0,4	0,7	47,9	± 6
1000	0,6	0,4	0,7	51,0	± 8
1250	0,7	0,4	0,8	52,5	± 8
1600	0,6	0,4	0,8	53,4	± 8
2000	0,6	0,4	0,6	55,0	± 6
2500	0,6	0,4	0,7	57,8	± 6
3150	0,8	0,4	0,9	60,2	± 8
4000	1,0	0,5	1,1	62,9	± 8
5000	1,0	0,5	1,1	65,6	± 8

VYHODNOCENÍ PODLE ISO 717-1

Vazena nepruzvucnost

$R_W = -40$ dB

Celková rozšířená nejistota (+/-)

$U(R_W) = 0,7 \pm 1$ dB

Uvedene rozšířené nejistoty +/- 100% jsou vypočteny standardními
nejistotami merení a koeficientem rozšíření $S = 1,96$, který při normálním
rozdělení odpovídá pravděpodobnosti 95%.
Právopisné zkratky: ZKUSEBNA, AKUSTIKY

Meril: V. Strakaty



Platnost: 10/11/2004